

うら

表

保管方法

- 印面保護のため、必ずキャップを装着してください。
- 低温・高温環境ではインクの粘度が不安定になり正常捺印が出来なくなります。室温程度（15～30度）で保管してください。

インク補充方法

- 補充のタイミング
半日程度捺印せず放置したのち初めの捺印が薄いようであれば補充する必要があります。

■ 補充時のご注意

補充するインクは必ず別売の『サンビー・クイック染料系 補充インク』をご使用ください。

補充時は文字部を下に立ててインクが吸収体に浸透するのを確認しながら補充してください。



インク補充後 印影が回復するのに4～5時間程度かかります。充分時間が経っても回復しない場合はインクの補充不足が考えられます。過補充に注意して追加補充を行ってください。

以下のような補充は不具合の原因となりますのでお止めください。

- ・ 他種インクの使用はインク成分の違いにより使用不能になります。
- ・ 補充後 本体を横向きに倒すとインクが逆流します。
- ・ 一度に大量のインク補充を行うと溢れます。

製品に関するお問い合わせは・・・

サンビー株式会社

<http://www.sandby.co.jp/>

本 社 〒543-0031 大阪市天王寺区石川町13-10
東京店 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-16-4

サンビー・クイック11

特 長

- スタンプ台なしで連続捺印が可能です。
- 特殊製法の印面ラバーと新開発の顔料インクの採用により、鮮やかな美しい捺印を実現しました。

印面表面のメンテナンス

印面に紙粉やゴミ・糊等が付着すると鮮明捺印ができなくなります。定期的な印面メンテナンスを行ってください。

- セロファンテープの粘着面で軽く数回押し当てて付着物を取り除いてください。

- 付着がひどい場合は、綿棒などの先端が軟らかいもので軽く撫でるようにして取り除いてください。

※ 印面はスポンジ状の軟質ゴムでできています。強い力を受けると破損しますのでご注意ください。

ご使用上の注意

- 捺印以外の用途には使用しないでください。
- 表面を薬品処理した紙(トレンシングペーパー、硫酸紙等)や目の粗い紙、にじみやずり繊維への捺印は避けて下さい。
- ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されると、発色文字が消えたり変色する恐れがあります。
- インクが手などに付いた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください。また万一、目に入った場合はすぐ水道水で洗い、医師の診察を受けて下さい。
- 衣服等にインクが付くと、落ちませんので十分注意して下さい。
- 幼児の手の届くところには置かないで下さい。